



$P = \text{POT. ELETTRICA}$
 e
 ATTIVA
 ASSORBITA
 $P_M < 0$ A STATORE

$P_M = C \omega_M = \text{POT. EROG.}$

$P_M < 0$
 FRENO

$P_M > 0$
 MOTORE

FRENO

GEN

FRENO M

$P_e = P_M + P_{ol}$

